

0,1 A-ig mérő műszert az alaplámpával párhuzamosan kapcsolt  $R_s$  sőtellenállás segítségével nyerhetünk. Kirchhoff törvénye szerint

$$R_s : R_b = 0,00005 : (0,1 - 0,00005),$$

ebből jó közelítéssel

$$R_s = (0,00005/0,1)R_b = 0,0005R_b = 0,0025 \text{ ohm}.$$

10 V-ig mérő műszert pedig az alaplámpával sorba kapcsolt  $R_e$  előtellenállás felhasználásával nyerhetünk. Mivel a műszeren eső feszültség legfeljebb

$$0,00005 \text{ A} \cdot 5 \text{ ohm} = 0,00025 \text{ V}$$


lehet, ezért

$$R_e : R_b = (10 - 0,00025) : 0,00025,$$

ahonnan jó közelítéssel

$$R_e = (10/0,00025) R_b = 40\,000 R_b = 200\,000 \text{ ohm}.$$

Az  $R_x$  ellenállást Ohm törvényének felhasználásával úgy mérhetjük meg, hogy az  $R_x$  en eső  $U_x$  feszültséget elosztjuk az  $R_x$  en átfolyó áram  $I_x$  erősségével.



a) Az első kapcsolásban pontosan megmérjük az  $R_x$ -en eső  $U_x$  feszültséget, de az  $R_x$  en átfolyó  $I_x$  áramerősség helyett a párhuzamosan kapcsolt  $R_x$  és az  $R_v = R_e + R_b$  ellenállásokon átfolyó  $I$  áramerősséget mérjük. Mivel  $R_x$  és  $R_v$  eredője

$$\frac{R_x R_v}{R_x + R_v},$$

azért

$$I = \frac{R_x + R_v}{R_x R_v} \cdot U_x,$$

s így az  $R_x$  helyett mért ellenállás

$$\frac{U_x}{I} = \frac{R_x R_v}{R_x + R_v}.$$

Tehát az elkövetett hiba abszolút értéke

$$R_x - \frac{R_x R_v}{R_x + R_v} = \frac{R_x^2}{R_x + R_v},$$

a relatív hiba

$$\frac{1}{R_x} \cdot \left( R_x - \frac{R_x R_v}{R_x + R_v} \right) = 1 - \frac{R_v}{R_x + R_v} = \frac{R_x}{R_x + R_v}.$$

Láthatjuk, hogy  $R_x$ -et növelve a relatív hiba nő. A jelen esetben  $R_v = 200\,000$  ohm, így  $R_x \approx 100$  ohm mellett  $R_x$  mérésében elkövetett hiba nagysága

$$[100^2/(100 + 200\,000)] \text{ ohm} \approx (10\,000/200\,000) \text{ ohm} = (1/20) \text{ ohm} = 0,05 \text{ ohm},$$

a relatív hiba

$$0,05/100 = 0,0005 = 0,05 \%$$

$R_x \approx 10\,000$  ohm esetén a hiba nagysága

$$\frac{10\,000^2}{10\,000 + 200\,000} \text{ ohm} \approx (10\,000^2/200\,000) \text{ ohm} = 500 \text{ ohm},$$

a relatív hiba

$$500/10\,000 = 0,05 = 5 \%$$

b) A második kapcsolás segítségével pontosan mérjük  $I_x$  et, de az  $R_x$ -en eső  $U_x$  feszültség helyett az  $(R_x + R_a)$ -n eső  $U$  feszültséget mérjük, ahol

$$R_a = \frac{R_b R_s}{R_b + R_s}.$$

Tehát a mért és a pontos  $R_x$  érték különbsége, a hiba nagysága

$$(R_x + R_a) - R_x = R_a,$$

a relatív hiba

$$R_a/R_x,$$

$R_x$  növelésével csökken.

A jelen esetben

$$R_a = \frac{5 \cdot 0,0025}{5 + 0,0025} \text{ ohm} \approx 0,0025 \text{ ohm},$$

így bármekkora  $R_x$  mellett a hiba

$$0,0025 \text{ ohm},$$

tehát kisebb, amint az első mérés hibája. Különösen az  $R_x \approx 10\,000$  ohm esetben előnyösebb lényegesen a 2. kapcsolás. A relatív hiba  $R_x \approx 100$  ohm mellett

$$0,0025/100 = 0,0025 \%$$

míg  $R_x \approx 10\,000$  ohm mellett

$$0,0025/10\,000 = 0,000025 \%$$

Összefoglalva tehát mind  $R_x \approx 100$  ohm, mind  $R_x \approx 10$  kiloohm esetén a 2. kapcsolással pontosabban mérhetjük az  $R_x$  ellenállást, bár  $R_x \approx 100$  ohm esetében az I. kapcsolás is elég pontos eredményt szolgáltat.

*Boda István* (Debrecen, KLTE Gyak. Gimn., I. o. t.)

*Megjegyzés.* Meghatározhatjuk azt is, hogy mekkora  $R_x$  értékek mellett célszerű az 1. kapcsolást választani. A fentiek szerint olyan  $R_x$  értékeket keresünk, melyekre

$$\frac{R_x^2}{R_x + R_v} < R_a, \quad \text{azaz}$$
$$R_x^2 < R_a R_x + R_a R_v.$$

Ennek a másodfokú egyenlőtlenségnek a megoldása közelítőleg

$$R_x < \sqrt{R_a R_v}, \quad \text{esetünkben} \quad R_x < 22,3 \text{ ohm}.$$

Tehát 22,3 ohmnál kisebb ellenállások mérésére az 1. kapcsolást célszerű választani.

*Kassay Attila* (Miskolc, Földes F. Gimn., I. o. t.).