Mi a feltétele annak, hogy az ábra szerinti kapcsolásban a műszeren ne menjen át áram? Hogyan használhatnánk fel ezt a híd-kapcsolást az ismeretlen L_1 mérésére, ha L_2, R_3 és R_4 ismertek és önindukciómentes, változtatható ellenállásunk van?

