

Föld alatti háromerű kábelben két ér között valahol átvezetés van. A kábel egyik végén csak az erek kivezetéseit tudjuk összekötni, míg a másik végén rendelkezésre áll egy ellenállásmérő műszer. Meghatározható-e a hiba helye?