

Egy kör alakú lemezbe három egyforma lyukat kell fúrunk oly módon, hogy a lyukak egymástól és a lemez szélétől is a lehető legtávolabb legyenek. Szerkesszük meg a lyukak középpontjait!